

Snorfietsrapport (gratis versie)

FIETS MET LOSSE HULPMOTOR -



Het kenteken 39-FBX-2 hoort bij een Fiets Met Losse Hulpmotor -. Deze snorfiets werd toegelaten op 31-12-1973.

Inhoudsopgave

[1. Algemeen](#)

[2. Uiterlijk](#)

[3. Historie](#)

[4. Status](#)

[5. Motor](#)

[6. Brandstof #1](#)

[7. Eigenschappen](#)

[8. Carrosserie](#)

1. Algemeen

Merk	Fiets Met Losse Hulpmotor
Model	-
Handelsbenaming	-
Bekijk volledig snorfietsrapport	
Verkoop je snorfiets zonder gedoe	

2. Uiterlijk

Soort	Snorfiets
-------	-----------

3. Historie

Datum eerste toelating	31-12-1973
Datum afgifte Nederland	28-03-2006
Datum laatste tenaamstelling	16-12-2024
Bekijk vorige eigenaren	

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Nee
Geïmporteerd	Ja
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee
Ontdek land van herkomst	
Goedkope snorfietsverzekering	

5. Motor

Snelheid beperking	25 km/u
--------------------	---------

6. Brandstof #1

Brandstof-nummer	1
Brandstof	Benzine

7. Eigenschappen

Aantal wielen	2
---------------	---

8. Carrosserie

Categorie	L1
Plaats chassisnummer	Op framebuis