

Snorfietsrapport (gratis versie)

FIETS MET LOSSE HULPMOTOR TANDEM



Het kenteken DP-898-B hoort bij een Fiets Met Losse Hulpmotor Tandem. Deze snorfiets werd toegelaten op 31-12-1973.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	5. Motor
2. Uiterlijk	6. Brandstof #1
3. Historie	7. Eigenschappen
4. Status	8. Carrosserie

1. Algemeen

Merk	Fiets Met Losse Hulpmotor
Model	Tandem
Handelsbenaming	Tandem
Bekijk volledig snorfietsrapport	
Verkoop je snorfiets zonder gedoe	

2. Uiterlijk

Soort	Snorfiets
-------	-----------

3. Historie

Datum eerste toelating	31-12-1973
Datum afgifte Nederland	13-10-2006
Datum laatste tenaamstelling	12-09-2009
Bekijk vorige eigenaren	

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Ja
Geïmporteerd	Ja
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee
Ontdek land van herkomst	
Goedkope snorfietsverzekering	

5. Motor

Snelheid beperking	25 km/u
--------------------	---------

6. Brandstof #1

Brandstof-nummer	1
Brandstof	Benzine

7. Eigenschappen

Aantal wielen	2
---------------	---

8. Carrosserie

Categorie	L1
Plaats chassisnummer	Tegen framebuis onder zadel