

Werktuigrapport (gratis versie)

SCHUITEMAKER RAPIDE 100 SW



Het kenteken LBL-38-H hoort bij een Schuitemaker Rapide 100 Sw. Deze werktuig werd toegelaten op 30-06-1994.

Inhoudsopgave

[1. Algemeen](#)

[2. Uiterlijk](#)

[3. Historie](#)

[4. Status](#)

[5. Motor](#)

[6. Carrosserie](#)

1. Algemeen

Merk	Schuitemaker
Model	Rapide 100 Sw
Handelsbenaming	Rapide 100 Sw
Bekijk volledig werktuigrapport	
Verkoop je werktuig zonder gedoe	

2. Uiterlijk

Soort	Werktuig
-------	----------

3. Historie

Datum eerste toelating	30-06-1994
Datum afgifte Nederland	08-03-2021
Datum laatste tenaamstelling	15-06-2023
Bekijk vorige eigenaren	

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Nee
Geïmporteerd	Ja
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee
Ontdek land van herkomst	

5. Motor

Snelheid beperking	40 km/u
--------------------	---------

6. Carrosserie

Categorie

R