

Werktuigrapport (gratis versie)

BAUER RAINSTAR E51



Het kenteken LFB-75-S hoort bij een Bauer Rainstar E51. Deze werktuig werd toegelaten op 30-06-2011.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. Uiterlijk

3. Historie

4. Status

5. Motor

6. Carrosserie

1. Algemeen

Merk	Bauer
Model	Rainstar E51
Handelsbenaming	Rainstar E51
Bekijk volledig werktuigrapport	

2. Uiterlijk

Soort	Werktuig
-------	----------

3. Historie

Datum eerste toelating	30-06-2011
Datum afgifte Nederland	26-07-2021
Bekijk vorige eigenaren	

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Nee
Geïmporteerd	Ja
Geëxporteerd	Ja
Taxi	Nee
Ontdek land van herkomst	

5. Motor

Snelheid beperking	25 km/u
--------------------	---------

6. Carrosserie

Categorie	S
-----------	---