

Werktuigrapport (gratis versie)

BAUER RAINSTAR E41



Het kenteken LFL-75-H hoort bij een Bauer Rainstar E41. Deze werktuig werd toegelaten op 30-06-2016.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

2. Uiterlijk

3. Historie

4. Status

5. Motor

6. Carrosserie

1. Algemeen

Merk	Bauer
Model	Rainstar E41
Handelsbenaming	Rainstar E41
Bekijk volledig werktuigrapport	

2. Uiterlijk

Soort	Werktuig
-------	----------

3. Historie

Datum eerste toelating	30-06-2016
Datum afgifte Nederland	23-08-2021
Datum laatste tenaamstelling	02-03-2024
Bekijk vorige eigenaren	

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Nee
Geïmporteerd	Ja
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee
Ontdek land van herkomst	

5. Motor

Snelheid beperking	25 km/u
--------------------	---------

6. Carrosserie

Categorie

R