

Motorrapport (gratis versie)

BSA THUNDERBOLT



Het kenteken VR-45-94 hoort bij een Bsa Thunderbolt. Deze motor werd toegelaten op 16-07-1971.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	5. Motor
2. Uiterlijk	6. Brandstof #1
3. Historie	7. Eigenschappen
4. Status	8. Carrosserie

1. Algemeen

Merk	Bsa
Model	Thunderbolt
Handelsbenaming	Thunderbolt
Bekijk volledig motorrapport	
Verkoop je motor zonder gedoe	

2. Uiterlijk

Soort	Motor
Check schadeverleden	

3. Historie

Datum eerste toelating	16-07-1971
Datum afgifte Nederland	16-07-1971
Datum laatste tenaamstelling	16-04-1987
Bekijk vorige eigenaren	

4. Status

Terugroepactie	Nee
Verzekerd	Ja
Geïmporteerd	Nee
Geëxporteerd	Nee
Taxi	Nee
Goedkope motorverzekering	

5. Motor

Aantal cilinders	2
------------------	---

6. Brandstof #1

Brandstof-nummer	1
------------------	---

Brandstof	Benzine
-----------	---------

7. Eigenschappen

Aantal wielen	2
---------------	---

8. Carrosserie

Categorie	L3
-----------	----