

# Autorapport (gratis versie)

## BMW 3.0 Si



Het kenteken AH-78-22 hoort bij een Bmw 3.0 Si. Deze auto werd toegelaten op 17-08-1972. Het lege gewicht is 1.451 kg.

### Inhoudsopgave

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">1. Algemeen</a>     | <a href="#">8. Eigenschappen</a> |
| <a href="#">2. Uiterlijk</a>    | <a href="#">9. Carrosserie</a>   |
| <a href="#">3. Historie</a>     | <a href="#">10. Afmetingen</a>   |
| <a href="#">4. Status</a>       | <a href="#">11. Massa</a>        |
| <a href="#">5. Motor</a>        | <a href="#">12. As #1</a>        |
| <a href="#">6. Brandstof #1</a> | <a href="#">13. As #2</a>        |
| <a href="#">7. Brandstof #2</a> |                                  |

## 1. Algemeen

|   |        |
|---|--------|
| Merk  | Bmw    |
| Model   | 3.0 Si |
| Handelsbenaming                               | 3.0 Si |
| <a href="#">Bekijk volledig autorapport</a>   |        |
| <a href="#">Verkoop je auto zonder stress</a> |        |

## 2. Uiterlijk

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Soort                                | Auto |
| Kleur                                | Wit  |
| <a href="#">Check schadeverleden</a> |      |

## 3. Historie

|   |            |
|---|------------|
| Datum eerste toelating                  | 17-08-1972 |
| Datum afgifte Nederland                 | 28-05-2001 |
| <a href="#">Bekijk vorige eigenaren</a> |            |

## 4. Status

|  |     |
|--|-----|
| Terugroepactie                           | Nee |
| Verzekerd                                | Ja  |
| Geïmporteerd                             | Ja  |
| Geëxporteerd                             | Nee |
| Taxi                                     | Nee |
| <a href="#">Ontdek land van herkomst</a> |     |
| <a href="#">Goedkope autoverzekering</a> |     |

## 5. Motor

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal cilinders | 6 |
|------------------|---|

Controleer kilometerstand

## 6. Brandstof #1

|                  |   |
|------------------|---|
| Brandstof-nummer | 1 |
|------------------|---|

|           |         |
|-----------|---------|
| Brandstof | Benzine |
|-----------|---------|

|               |   |
|---------------|---|
| Emissieklasse | 0 |
|---------------|---|

## 7. Brandstof #2

|                  |   |
|------------------|---|
| Brandstof-nummer | 2 |
|------------------|---|

|           |     |
|-----------|-----|
| Brandstof | Lpg |
|-----------|-----|

|               |   |
|---------------|---|
| Emissieklasse | 0 |
|---------------|---|

## 8. Eigenschappen

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal wielen | 4 |
|---------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal deuren | 4 |
|---------------|---|

## 9. Carrosserie

|           |    |
|-----------|----|
| Categorie | M1 |
|-----------|----|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Plaats chassisnummer | R. tegen schutbord onder motorkap |
|----------------------|-----------------------------------|

## 10. Afmetingen

|           |        |
|-----------|--------|
| Wielbasis | 269 cm |
|-----------|--------|

## 11. Massa

|              |          |
|--------------|----------|
| Leeg gewicht | 1.451 kg |
|--------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Rijklaar gewicht | 1.551 kg |
|------------------|----------|

## 12. As #1

|            |      |
|------------|------|
| As-nummer  | 1    |
| Plaatscode | Voor |

## 13. As #2

|            |        |
|------------|--------|
| As-nummer  | 2      |
| Plaatscode | Achter |