

# Autorapport (gratis versie)

## WARTBURG 311



Het kenteken DE-92-69 hoort bij een Wartburg 311. Deze auto werd toegelaten op 30-06-1962. Het lege gewicht is 923 kg.

### Inhoudsopgave

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">1. Algemeen</a>     | <a href="#">7. Eigenschappen</a> |
| <a href="#">2. Uiterlijk</a>    | <a href="#">8. Carrosserie</a>   |
| <a href="#">3. Historie</a>     | <a href="#">9. Afmetingen</a>    |
| <a href="#">4. Status</a>       | <a href="#">10. Massa</a>        |
| <a href="#">5. Motor</a>        | <a href="#">11. As #1</a>        |
| <a href="#">6. Brandstof #1</a> | <a href="#">12. As #2</a>        |

## 1. Algemeen

|   |          |
|---|----------|
| Merk  | Wartburg |
| Model                                       | 311      |
| Handelsbenaming                             | 311      |
| <a href="#">Bekijk volledig autorapport</a> |          |
| <a href="#">Verkoop uw auto</a>             |          |

## 2. Uiterlijk

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Soort                                | Auto |
| Kleur                                | Rood |
| <a href="#">Check schadeverleden</a> |      |

## 3. Historie

|   |            |
|---|------------|
| Datum eerste toelating                  | 30-06-1962 |
| Datum afgifte Nederland                 | 14-08-1991 |
| Datum laatste tenaamstelling            | 23-08-2010 |
| <a href="#">Bekijk vorige eigenaren</a> |            |

## 4. Status

|  |     |
|--|-----|
| Terugroepactie                           | Nee |
| Verzekerd                                | Ja  |
| Geïmporteerd                             | Ja  |
| Geëxporteerd                             | Nee |
| Taxi                                     | Nee |
| <a href="#">Ontdek land van herkomst</a> |     |
| <a href="#">Goedkope autoverzekering</a> |     |

## 5. Motor

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal cilinders | 3 |
|------------------|---|

[Controleer kilometerstand](#)

## 6. Brandstof #1

|                  |   |
|------------------|---|
| Brandstof-nummer | 1 |
|------------------|---|

|           |         |
|-----------|---------|
| Brandstof | Benzine |
|-----------|---------|

|               |   |
|---------------|---|
| Emissieklasse | 0 |
|---------------|---|

## 7. Eigenschappen

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal wielen | 4 |
|---------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal deuren | 4 |
|---------------|---|

## 8. Carrosserie

|           |    |
|-----------|----|
| Categorie | M1 |
|-----------|----|

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Plaats chassisnummer | R. v. op dwarsbalk onder motorkap |
|----------------------|-----------------------------------|

## 9. Afmetingen

|           |        |
|-----------|--------|
| Wielbasis | 245 cm |
|-----------|--------|

## 10. Massa

|              |        |
|--------------|--------|
| Leeg gewicht | 923 kg |
|--------------|--------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Rijklaar gewicht | 1.023 kg |
|------------------|----------|

## 11. As #1

|           |   |
|-----------|---|
| As-nummer | 1 |
|-----------|---|

|            |      |
|------------|------|
| Plaatscode | Voor |
|------------|------|

## 12. As #2

|            |        |
|------------|--------|
| As-nummer  | 2      |
| Plaatscode | Achter |