

Motorrapport (gratis versie)

BMW R 90/6



Het kenteken XL-59-21 hoort bij een Bmw R 90/6. Deze motor werd toegelaten op 02-07-1976.

Inhoudsopgave

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Algemeen | 5. Motor |
| 2. Uiterlijk | 6. Brandstof #1 |
| 3. Historie | 7. Eigenschappen |
| 4. Status | 8. Carrosserie |

1. Algemeen

| | |
|---|--------|
| Merk | Bmw |
| Model | R 90/6 |
| Handelsbenaming | R 90/6 |
| Bekijk volledig motorrapport | |
| Verkoop je motor zonder gedoe | |

2. Uiterlijk

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Soort | Motor |
| Check schadeverleden | |

3. Historie

| | |
|---|------------|
| Datum eerste toelating | 02-07-1976 |
| Datum afgifte Nederland | 02-07-1976 |
| Datum laatste tenaamstelling | 15-12-2005 |
| Bekijk vorige eigenaren | |

4. Status

| | |
|---|-----|
| Terugroepactie | Nee |
| Verzekerd | Ja |
| Geïmporteerd | Nee |
| Geëxporteerd | Nee |
| Taxi | Nee |
| Goedkope motorverzekering | |

5. Motor

| | |
|------------------|---|
| Aantal cilinders | 2 |
|------------------|---|

6. Brandstof #1

| | |
|------------------|---|
| Brandstof-nummer | 1 |
|------------------|---|

| | |
|-----------|---------|
| Brandstof | Benzine |
|-----------|---------|

7. Eigenschappen

| | |
|---------------|---|
| Aantal wielen | 2 |
|---------------|---|

8. Carrosserie

| | |
|-----------|----|
| Categorie | L3 |
|-----------|----|

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Plaats chassisnummer | R. tegen schetsplaat by balhoofd |
|----------------------|----------------------------------|